検 品 報 告 書

作成日　AAAA/AA/AA

得意先名	契約書No.	品番	商品名	工場名		検品回数	入荷日	検品日	出荷日	検品報告書No
NNNNNNNNNNNNNNNN	XXXXXXXX	XXXXXXXXX	NNNNNNNNN	NNNNNNNNNNN		1 次	BBBB/BB/BB	CCCC/CC/CC	DDDD/DD/DD	NNNNNNNNNN

JAN	色	サイズ	P／L	検品数	良品数	不良品数	検針反応	生地 0103 生地糸抜き	0105 地糸切れ	0107 織・編キズ	0108 飛び込み	0112 色ムラ色違い	0119 生地不良	0129 色差	0136 皮不良	0138 擦れキズ	縫製 0202 縫外れ	0203 縫糸切れ	0204 縫目飛び	0206 縫止め（門止め）	0210 食付き	0211 糸始末	0232 縫製不良	0236 カン止め不良	0237 穴かがり不良	0244 縫い糸露出	0245 根巻き無し	付属 0301 プリント不良	0320 ボタン付	0321 洗濯ネーム不良	0323 下げ札不良	0324 釦不良	0325 織ネーム不良	0328 付属不良	0334 釦不足	0353 ゴム	0375 ポケット不良	汚れ 0408 汚れ	0409 のり汚れ	外観 0501 形態不良	0510 寸法不良	0527 前立て不良	0543 プリント不良	0544 プレス不良	その他 0616 破損	0617 針穴	0618 異物混入	検品結果 検品数	良品数	不良品数	不良品率
	21	S-M		140	131	9											4						2														2						1				140	131	9	6.4%
		M-L		327	314	13	1			3							3	1				2	2																					1			327	314	13	4.0%
		L-LL		314	300	14								1			3													9														1			314	300	14	4.5%
	65	S-M		56	56	0																																								56	56	0	0.0%
		M-L		135	132	3				1												1															1										135	132	3	2.2%
		L-LL		129	124	5					4											1																									129	124	5	3.9%
	91	S-M		158	148	10				1							1													8																	158	148	10	6.3%
		M-L		350	342	8					1		2									1															2							2			350	342	8	2.3%
		L-LL		338	331	7				1							4													2																	338	331	7	2.1%
	97	S-M		160	159	1											1																														160	159	1	0.6%
		M-L		320	315	5					1											2																						2			320	315	5	1.6%
		L-LL		348	346	2																															2									348	346	2	0.6%
					0	0																																								0	0	0	#DIV/0!
					0	0																																								0	0	0	#DIV/0!
					0	0																																								0	0	0	#DIV/0!
					0	0																																								0	0	0	#DIV/0!
					0	0																																								0	0	0	#DIV/0!
					0	0																																								0	0	0	#DIV/0!
					0	0																																								0	0	0	#DIV/0!
					0	0																																								0	0	0	#DIV/0!
					0	0																																								0	0	0	#DIV/0!
					0	0																																								0	0	0	#DIV/0!
					0	0																																								0	0	0	#DIV/0!
					0	0																																								0	0	0	#DIV/0!
					0	0																																								0	0	0	#DIV/0!
					0	0																																								0	0	0	#DIV/0!
					0	0																																								0	0	0	#DIV/0!
					0	0																																								0	0	0	#DIV/0!
					0	0																																								0	0	0	#DIV/0!
					0	0																																								0	0	0	#DIV/0!
合計			0	2775	2698	77	1	0	0	6	6	0	2	1	0	0	16	1	0	0	0	7	4	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	6	0	0	2775	2698	77	2.8%
総合計																																																		

備考:
良品48枚残り:97/M-L:22pcs L-LL:26pcs

検針機／感度
- MRK-600F-CS ダイヤル8で 1.0 Φ
- MRK-600F-CS ダイヤル8で 1.0 Φ
- Φ

☐依頼者（ご担当　様）のご要望により感度を右のとおり設定し検針しました。→（　）Φ

作業者名	出荷箱数
王	41箱
検品区分	不良率
☑持込検品　☐出張検品	2.77%

南 京 古 島 服 飾 整 理 有 限 公 司　　住所： 南京市江寧区興民南路85号（天恒服装廠内）　　ＴＥＬ： 86-25-84059175　　ＦＡＸ： 86-25-84059173